
数字钳形表使用说明书 MS2001/2001C /2001F



SHENZHEN HUAYI MASTECH

安全要求	 1
安全标志	 1
注意事项	 1
保 养	 2
概 述	 3
仪表示意	 3
使用说明	 6
警 告	 12
附件	 12

安全要求

MS2001、MS2001C、MS2001F 数字钳形表是根据电子测量仪器和手持式电流钳表的安全标准 IEC1010-1 和IEC1010-2-032 设计生产的。严格遵循双重绝缘 1000V CAT II、600V CAT III 和污染等级 2 的安全标准。

安全标志

- ⚠ 重要安全标志,参考说明书
- 高压危险
- 上 接地
- □ 双重绝缘(1000V CAT II、600V CAT III)

注意事项

- 在使用仪表时请仔细地阅读使用说明,特别要注意 "警告"的内容。请遵循"警告"的说明。
- 仪表只能和所配备的表笔一起使用才符合安全标准 的要求。如表笔破损需更换,必须换上同样型号或相 同电气规格的表笔。
- 使用前要检查仪表及表笔, 谨防任何损坏或不正常的现象。如果不正常的情况出现(例如: 表笔裸露、机壳损坏、没有液晶显示等), 不要进行测量。

- 当仪表正在测量时,不要触及没有使用的输入端。
- 测量高于 60V 直流和 30V 交流以上的电压时,务必小心,切记手指不要超过表笔挡手部分。
- 在不能确定被测量的大小范围时,将功能量程开关置于最大量程位置。切勿超过每个量程所规定的输入极限值。
- 不要测量高于允许输入值的电压。
- 在功能量程开关转换之前,应使表笔与被测电路处于 开路状态。
- 进行在线电阻测量前,应关断电路中所有电源并将电 容两端的电荷全部释放。
- 不要使仪表暴露在强光、高温或潮湿的地方。
- 不要碰裸露的电线、连接器或正在测量的电路。

保养

- 在打开仪表后盖之前,应确信表笔已从测量电路中 断开、切勿使用仪表。
- 清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤济,切忌用化学 溶剂擦表壳。
- 如观察到有任何异常,该仪表应立即停止使用并送 维修。
- 请经过训练的人或在帮助下进行校验或维修。

概述

MS2001、MS2001C、MS2001F 是一种性能稳定、安全可靠的 3 1/2 位数字钳形表。整机电路设计以大规模集成电路双积分 A/D 转换器为核心,并配以过载保护电路,使之成为一台性能优越的电工仪表。

该系列仪表可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、 温度、二极管、电路通断和电力输送线电压频率的测试。供 用户根据需要选择。


仪表设有背光源,方便用户在黑暗的场所读出测量显示 值。

仪表示意

- 1. 交流电流钳口 拾取交流电流。
- 2. 数据保持键 HOLD 按下保持键,仪表显示器上将保持测量的最后读数并且显示"■"符号;释放保持键,仪表即恢复正常测量状态。
- 3. 功能量程开关 用于选择各功能和量程。
- 4. 背光键 LIGHT 按下背光键, 背光点亮, 约 7-8 秒后自动熄灭; 再要点亮, 需再按一次。

(注意: 当电池不足时,背光的亮度会不够。)

- 5. 显示器 3 1/2 位,字高 16mm,7 段 LCD 显示器。
- 6. 电压或频率插孔 测量电压或频率(MS2001F)时,红表笔正极输入 端。
- 7. COM 插孔 除交流电流外,黑表笔负极输入端。
- 8. 欧姆、二极管或温度插孔 测量电阻、二极管(MS2001)或温度(MS2001C) 时,红表笔正极输入端。
- 9. 电源开关 POWER 按下该开关, 仪表接通电源进入测量状态。
- 扳机
 按下扳机,钳头张开:松开扳机,钳头自动合拢。



使用说明

直流电压测量

- 1. 将红表笔插入"V"插孔、黑表笔插入"COM"插孔。
- 2. 将功能量程开关置于直流电压 1000V 量程,并将表笔 连接到被测的电源或负载上,红表笔所接端的极性将 同时显示在显示器上。
- 3. 从显示器上读取测量结果。

注意

- 1. 不要输入高于 1000V 的电压,显示更高电压是可能 的,但有损坏仪表内部线路的危险。
- 2. 在测量高电压时,要特别注意避免触电。

交流电压测量

- 1. 将红表笔插入"V"插孔、黑表笔插入"COM"插孔。
- 2. 将功能量程开关置于交流电压 **750V** 量程,并将表笔 连接到被测的电源或负载上。
- 3. 从显示器上读取测量结果。

注意

参看直流电压测量注意事项1和2。

交流电流测量

- 1. 将功能量程开关置于交流电流量程范围。
- 2. 按下扳机,张开钳头,把导线夹在钳内即可测得导

线的电流值。同时夹住两根或三根导线是不能测量 的。

3. 从显示器上读取测量结果。

注意

如果被测电流范围事先不知道,请将功能量程开关置于 1000A 量程,然后逐渐降低直至取得满意的分辨力。

电阻测量

- 1. 将红表笔插入" Ω "插孔、黑表笔插入"COM"插孔。
- 将功能量程开关置于所需的Ω量程范围,并将表笔连接到被测的电阻上。
- 3. 从显示器上读取测量结果。

注意

- 1. 如果被测电阻值超过所选择量程的最大值,显示将出现"1",此时应选择更高的量程。
- 2. 当检查在线电阻时,必须先将被测线路内所有的电源 关断并将电容器两端的电荷全部释放。

二极管测试

将红表笔插入"Ω"插孔、黑表笔插入"COM"插孔,此时红表笔极性为"十"。将功能量程开关置于"→"量程位置,红表笔接到被测二极管的阳极、黑表笔接到二极管的阴极,由显示器上读取被测二极管的近似正向压降值。

电路通断测试

将红表笔插入" Ω "插孔、黑表笔插入"COM"插孔,并将功能量程开关置于" \cdot "量程位置,表笔连接到被测电路的两点。如果内置蜂鸣器发出响声,表示该两点间导通、导通电阻不大于 30Ω 。

频率测量

- 1. 将红表笔插入" V/Hz "插孔、黑表笔插入"COM"插孔。
- 将功能量程开关置于频率量程,并将表笔连接到被测的电力输送线上。
- 3. 从显示器上读取测量结果。

注意

- 1. 被测的电力输送线电压不要高于 **750V**,有损坏仪表内部线路的危险。
- 2. 在测量高电压时,要特别注意避免触电。

温度测量

- 1. 将温度探头的红插头插入" ℃ "插孔、黑插头插入 " COM " 插孔。
- 将功能量程开关置于" ℃"量程位置。将温度探头的 测温端置于被测物上面或内部。
- 3. 从显示器上读取测量结果。

注意:请正确选用温度探头。

技术指标

准确度: ±(%读数+字数),保证期1年。

环境温度: 18℃至 28℃ 。环境湿度: 不大于 75% 。

温度系数: 0.1×精度/1℃。

一般特性

电压输入端和地之间最大电压: 1000V CAT II 和 600V CAT II 和 600V CAT III 。

显示方式:液晶显示器显示,最大读数为1999。

测量原理: 双积分式 A/D 转换。

量程选择:手动。

测量速率: 2.5 次-3 次/秒。

单位显示: 具有功能、电量单位符号显示。

极性显示:负极性输入显示"一"符号。

过量程显示:"1"。

数据保持功能: LCD上方显示" □"。

背光源功能: 背光点亮, 7-8 秒后自动熄灭。

低电池指示: LCD 左上方显示"☲ "。

供电电池: 1604 6F22 006P 9V。

外形尺寸: 250mm×99mm×43mm 。

质 量:不应大于 480g(含电池)。

钳头张开最大尺寸: 42mm 。

使用环境温度:5℃-35℃。

存储温度: -10℃-50℃。

直流电压

量程	分辨力	误差极限
		MS2001、MS2001C、MS2001F
1000V	1V	± (1.0%+2)

输入阻抗: $10M\Omega$ 。

最大允许输入电压: 1000V 直流或 750V 交流有效值。

交流电压

量程	分辨力	误差极限	
		MS2001、MS2001C、MS2001F	
750V	1V	± (1.0%+5)	

输入阻抗: $10M\Omega$ 。

测量频率范围: 40Hz~400Hz 。

最大允许输入电压: 1000V 直流或 750V 交流有效值。

交流电流

旦.40	分辨力	误差极限
量程		MS2001、MS2001C、MS2001F
20A	0.01A	± (2.0%+5)
200A	0.1A	± (2.0%+5)
1000A	1A	± (2.0%+7)

测量频率范围: 50Hz~60Hz 。

最大允许输入电流:满度值的120%,时间不应超过60秒。

电阻

量程	分辨力	误差极限
		MS2001、MS2001C、MS2001F
200Ω	0.1Ω	± (1.0%+3)
2000Ω	1Ω	± (1.0%+3)

过载保护: 250V 直流或交流有效值。

频率

量程	分辨力	误差极限(MS2001F)
2kHz	1Hz	± (1.0%+2)

允许测量电压频率范围: 100V~750V / 50Hz~1kHz 。

温度

量程	分辨力	误差极限(MS2001C)
400℃~750℃	1℃	± (1.0%+5)
0℃~400℃	1℃	± (1.0%+3)
-40℃~0℃	1℃	± (1.0%+6)

二极管测试 (MS2001)

➡ 显示近似二极管正向电压值。

电路通断测试(MS2001、MS2001C、MS2001F)

•II 内置蜂鸣器响,被测线路电阻不大于 30Ω 。

⚠ 警告

打开仪表后盖前,确信表笔没有连接在电路上,使用仪表前应检查确信后盖已上紧。如果出现"➡"符号,表示电池需更换,请按以下步骤操作:

- 1 表笔应断开测试电路,电压开关 POWER 至 "OFF", 从输入插孔中移开表笔。
- 2 用螺丝刀拧开电池盖上的螺丝并移开电池盖。
- 3 取出旧电池更换新的 9V 电池。
- 4 盖好电池盖拧紧螺丝。

油田沿田士

附件

	12/11/01/91 14	7
lacktriangle	表笔	一副
lacktriangle	温度探头(仅 MS2001C)	一个
	包装盒	一个

__+

● 9V 电池 NEDA 1604 6F22 006P 一个

⚠ 警告

当仪表在环境条件有电磁场辐射时(大约在 3V/m),会影响仪表的测量精度,这时其测量精度不遵循技术指标的各误差极限。

华仪数字多用表保修卡



感谢您	5明智地选用本公司产品。本公司将竭
诚为您做妇	P.售后服务。凡在购机一年内出现质量
问题,本公	、司将免费予以维修。需保修时请出示
购机发票及	填写以下内容:
用户姓名:	邮编:
用户单位:	
联系地址:	
购买日期:	地点: