

# GE KAYE 温度验证仪使用注意事项



## 不要做：

- 在用电脑传输设定的文件到验证仪时，请不要操作验证仪上的按键
- 在做验证/校准时，请不要移开验证仪上的磁盘/U 盘
- 当电脑验证软件应用启动后，请不要插、拔 U 盘（请在验证软件启动前插好 U 盘）
- 验证仪器通电后，请勿插拔验证仪所有连接电缆及 SIM 盒

## 建议：

- 重新开启仪器前，建议关闭电脑上的验证仪软件
- 断开 USB 电缆之前，建议关闭电脑上打开的验证仪软件，否则软件再次连接时可能连接不上验证仪
- USB 或 RS232 接口，两者只能使用一个，如果使用 USB 通讯，则需要拔掉 RS232 连接电缆，反之亦然
- 在验证仪通电前，请将所有连接电缆及 SIM 盒全部连接好