

中霍®传感 CHCS®Transducer 中霍®传感 CHCS®Transducer  
开环原理霍尔电流传感器-开口式-盘式安装产品目录

型号 Type	额定输入电流 Primary Nominal Input	测量电流范围 Measuring range	额定输出 Secondary Nominal Output		响应频率 最大值 BW KHz	隔离电压 Insulation voltage (50Hz, 1min)	工作温度 TA	准确度/线性度 Accuracy/Linearity	电源电压 Supply Voltage	响应时间 Response Time	安装方式connection			外形 Photo
			常规输出 Conventional output	可定制 Can be customized							PCB	固定安装 fixed installations		
												穿孔 Aperture, busbar, o ther		
CHCS-LS08系列	1Arms~30Arms	50Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	0.5%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	∅8mm	√	
CHCS-LS40系列	50Arms~3000Arms	4000Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	∅40mm	√	
CHCS-EKH系列	10Arms~50Arms	80Arms	1、2.5±1V 2、2.5±2V	是/√	DC~2.2KHz	2.5kV	-40℃~85℃	1%/0.5%	1、+12V	≤1mS	×	∅9.5mm	√	
CHCS-LS EK系列	50Arms~600Arms	1200Arms	1、0~±4V 5、2.5±1V 6、2.5±2V	是/√	DC~20KHz	4.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V	<5μs	×	∅20mm	√	
CHCS-LSA系列	50Arms~400Arms	800Arms	1、0~±4V 5、2.5±1V 6、2.5±2V	是/√	DC~20KHz	4.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V	<5μs	√	∅12mm	√	
CHCS-EKA系列	20Arms~600Arms	1000Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA 5、2.5±1V 6、2.5±2V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	∅20mm	√	
CHCS-EKC系列	50Arms~600Arms	900Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、0~20mA 5、4~20mA	是/√	DC~20KHz	5.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	∅20mm	√	
CHCS-EKF系列	100Arms~800Arms	1200Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA 5、2.5±1V 6、2.5±2V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	∅35mm	√	
CHCS-EKB系列	100Arms~2000Arms	3000Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA 5、2.5±1V 6、2.5±2V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	∅40mm	√	
CHCS-EKS系列	100Arms~6000Arms	6500Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、0~20mA 5、4~20mA	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	∅60mm	√	
CHCS-EKL系列	2000Arms~80KArms	85000Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、0~20mA 5、4~20mA	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	∅120mm	√	
CHCS-FK系列	50Arms~1500Arms	2500Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	41mm X 12mm	√	
CHCS-K系列	100Arms~2000Arms	3000Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	64mm X 16mm	√	
CHCS-H系列	200Arms~2500Arms	3500Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	85mm X 27mm	√	
CHCS-KA2系列	400Arms~4000Arms	5000Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、0~20mA 5、4~20mA	是/√	DC~20KHz	5.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	104mm X 22mm	√	
CHCS-KA系列	400Arms~5000Arms	7500Arms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	104mm X 36mm	√	
CHCS-KE系列	1KArms~10KArms	12KArms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	140mm X 36mm	√	
CHCS-KV系列	1KArms~20KArms	22KArms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	140mm X 64mm	√	
CHCS-KA3系列	500Arms~5000Arms	12KArms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA	是/√	DC~20KHz	5.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	102mm X 38mm	√	
CHCS-KZ系列	2KArms~10KArms	15KArms	1、0~±4V 2、0~±5V 3、0~±10V 4、4~20mA	是/√	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	165mm X 50mm	√	

以上产品的详细说明书, 请电话或者邮件索取, 我们将很快  
送还您! TEL: 江南 15251851604 ; 姚' 15195898212  
Email: duan@sch.com.cn ; yao@sch.com.cn